

Faktúra 58



DODÁVATEĽ

Ferdinand Szalai

Dunajský Klátov 132

93021 Jahodná pri Dun. Strede

SLOVENSKO

IČO: 14061201

DIČ: 1029200117

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obecný úrad Tomášikovo

319

925 04 Tomášikovo

OBEC TOMÁŠIKOVO
925 04 TOMÁŠIKOVO 319

Dátum:

10.5.2018

IČO: 00306223

DIČ: 2021197255

Evidenčné číslo:

Číslo listy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

7224/2018

Kotvičák

Dátum vystavenia

09.05.2018

Dátum dodania

09.05.2018

Dátum splatnosti

23.05.2018

IBAN

SK49 0900 0000 0000 2189 9684

SWIFT

VS

58

Suma na úhradu

1 450,16 EUR

Fakturuje Vám za opravu motorového vozidla MERCEDES SPRINTER, špz: GA-951BP. Oprava prednej nápravy, prednej brzdy, zadnej brzdy. Výmena oleja, olej. filtra, palivového filtra, vzduchového filtra. Oprava štabilizátora. Príprava na STK a EK.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Brzdová kvapalina	2,00		2,70	5,40
2.	Roh nárazníka	1,00		18,54	18,54
3.	Uhlový kľb	2,00		23,10	46,20
4.	čap riadenia	2,00		19,40	38,80
5.	brzdové platničky	1,00		50,90	50,90
6.	čidlo brzd	1,00		4,60	4,60
7.	olej. filter	1,00		7,80	7,80
8.	palivový filter	1,00		15,74	15,74
9.	vzduchový filter	1,00		8,43	8,43
10.	brzd. hadica	2,00		9,48	18,96
11.	olej 10w40	2,00		29,30	58,60
12.	olej 1l.	1,00		7,57	7,57
13.	kryt riadenia	2,00		5,50	11,00
14.	držák stab.	4,00		1,28	5,12
15.	olej. riad.	1,00		7,94	7,94
16.	guma štabilizátor pred.	2,00		1,70	3,40
17.	brzdová had. zadná	2,00		9,48	18,96
18.	sada brzdové platničky zad.	1,00		16,90	16,90
19.	čidlo brzd	1,00		4,60	4,60
20.	servo riadenie repas	1,00		635,70	635,70
21.	za prevedú prácu	1,00		380,00	380,00
22.	STK EK	1,00		60,00	60,00
23.	geometria	1,00		25,00	25,00

Č.Ž.R.: 201-4558

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

Strana 1/2

PREVEDEN

Platba v hotovosti. Nie som platiteľom DPH.

Celkom

EUR 1 450,16

Faktúru prevzal

[Handwritten signature]

SZALAI
SZALAI Csaba and
automobilistik

930 21 Današský hradov 132
ICO: 14061201 DIČ: 1029200117